

Ersatzteile SCORPIO *H40* Helikopter

Bestell-Nr. 18611 und 18612 Stand 07.01.2014

Um Verwechslungen bei Ersatzteillieferungen auszuschließen, verwenden Sie bitte nur die Krick Bestell-Nr. bei Ersatzteilbestellungen.

Code	Krick Bestell-Nr.	Artikel Bezeichnung	Teilenummer in der Zeichnung
ES121-01	18305	Hauptrotorblätter	1
ES121-02	18306	Heckrotor	61
ES121-10	18314	Hauptwelle	12, 15, 22
ES121-11	18315	Heckrotorwelle	58
ES121-12	18316	Heckrohr	68
ES121-13	18317	Heckantriebswelle	64, 72
ES121-14	18318	Alukühlkörper Heckrotormotor	73
ES121-15	18319	Hauptzahnrad	51
ES121-16	18320	Heckrotorgetriebe Set	57, 62, 70, 71
ES124-08	18397	Hauptrahmen	52, 77, 79, 80
ES121-19	18323	Heckmotorhalter	74, 76
ES121-20	18324	Akkuhalter	41, 43, 44
ES121-21	18325	Heckrotorgehäuse	56, 60
ES121-22	18326	Landefahrwerk Satz	39, 40, 42, 45, 46
ES121-24	18328	Leitwerkset	55, 65, 66, 67
ES121-25	18329	Abstützung Heckausleger Satz	47, 49, 78
ES121-28	18332	Motor Hauptrotor	26, 27, 38
ES121-29	18333	Motor Heckrotor	71
ES121-30	18334	Servo Set (2 Stück)	29, 30, 31, 32
ES121-31	18335	Lipo Akku 7,4V 1000 mAh BEC-Stecker	36
ES123-02	18385	Kabinenhaube alternative zu 18615	33, 34
ES123-03	18386	Servohalter	25
ES123-04	18387	Lagersatz	23, 59, 63
ES123-05	18388	Schraubensatz	24, 37, 48, 55, 75, 83
ES123-06	18389	Empfänger RX2440V 2.4 GHz	35
ES124-06	18395	Hauptrotorwelle	04, 08, 09
ES124-07	18396	Gestängesatz	16, 18, 81, 82
ES124-12	18401	Blatthalter Hauptrotorblätter	02, 03, 07, 10
ES124-13	18402	Rotorkopf	11, 17
ES124-14	18403	Rotorkopfabdeckung	6
ES124-15	18404	Taumelscheibe	13, 14, 20, 21
ES233-22	18336	Ladegerät 230V mit Balancer für 2/3 LiPo-Zellen ohne Abb.	
H40-02	18615	Kabinenhaube	
SC-403	18380	Sender SC-403 2.4 GHz ohne Abb.	

Weitere Informationen unter www.krick-modell.de oder www.krickshop.de

